

Cronaca

21 Dicembre 2021

Le Bassette e la zona sud di Ravenna senz'acqua

A causa della rottura di una condotta. Sul posto tecnici di Romagna Acque



21 Dicembre 2021 Romagna Acque è intervenuta nella tarda mattinata di oggi per la rottura all'uscita del potabilizzatore di una condotta del diametro di mezzo metro che ha lasciato senz'acqua le Bassette e la zona sud della città. Problemi di pressione e acqua torbida potrebbero essere i fenomeni presenti al ripristino del servizio.

(foto d'archivio) □

© copyright la Cronaca di Ravenna